SZ-3
SZ-4
SZ-5
K42
K41
K43
1,240
0,400
pm 1,800
Ø110 szennyvíz mennyezet alatt
Ø32 nyomott csatorna
rákötés felülről
WILO HiDrainlift 3-24
P04
GYŰJTEMÉNY–RESTAURÁTOR MŰHELY
kerámia
6,03 ²m
B 04
0,900
2,000
P02
GYŰJTEMÉNYI RAKTÁR
cementsimítás
39,63 ²m
B 03
1,000
2,000
P03
GYŰJTEMÉNYI RAKTÁR
cementsimítás
25,12 ²m
B 01
8. 7. 6.
−3,00
−2,00
1. 2. 3. 4. 5.
P01
LÉPCSŐHÁZ
kerámia
12,88 ²m
B 02
P07
HELYISÉG
döngölt talaj
8,33 ²m
−2,45
P08
HELYISÉG
döngölt talaj
9,07 ²m
1,280
2,230
NA100 szennyvíz
P05
HELYISÉG
döngölt talaj
59,77 ²m
P06
HELYISÉG
döngölt talaj
26,42 ²m
K 44
12
1
2
3
4

OptiTerv Kft. Épületgépészeti Mérnöki Iroda	Budapest, Kőbánya Helytörténeti Gyűjtemény 1102 Budapest Füzér u.2. Hrsz.:39003			BP.X. ker. Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.	
	Csatornázás pinceszint			M 1:50	Dátum: 2015.11.30. Rev V1 Tervező: Lovas Albert
	Tervlap 594x420	Hrsz: 39003	Visum		Munkaszám:
	Tervező: Lovas Albert - MMK:01-9045 1025 Budapest, Kapy u. 53/a.		+36-30-986-5134 lovas.epgep@gmail.com		Rajzszám G-Cs1